Commune : **RIGNY-SUR-ARROUX** | Rivière : **L' Arroux**

Le vernay

Commentaires : Site localisé approximativement à partir de la photo prise par drone pendant l'événement.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 24LACIAX1_S_40 **Date de mise à jour :** 21/11/2024
Auteur : SPC LACI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.03799644 / Y: 46.55004430
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 779528.34 / Y: 6606080.45
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.0379964 / Y: 46.5500443
Code Hydro: K1--0180 **Rive de référence:** Gauche

2 Avril 2024

Altitude calculée de l'eau : **235.35 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Photo prise pendant l'événement, le 02/04/2024, à 17h39. Inondation côté Est de la haie, proche du poteau électrique.

GÉNÉRAL

Code : 24LACIAX1_R_40_1 **Date de mise à jour :** 21/11/2024
Auteur : SPC LACI

Photo prise pendant l'événement, le 02/04/2024, à 17h39.

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : PRISES DE VUES AÉRIENNES PAR DRONE SUR L'ARROUX, LORS DE LA CRUE DU 2 AVRIL 2024, SPC LACI - 12/08/2024

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre

NIVELLEMENT D'ORIGINE À PARTIR D'UN MNT - 12/08/2024

Méthode : Estimation à partir d'un MNT
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Commentaires sur le nivellement : Estimation à partir de photos aériennes d'un MNT : imprécision de 20 cm.
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 235.350 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 235.35