Commune : **VENDENESSE-SUR-ARROUX** | Rivière : **L' Arroux**

# Champ du Gué amont

**Commentaires :** Site localisé approximativement à partir de la photo prise par drone pendant l'événement.

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre
**Code :** 24LACIAX1_S_56 **Date de mise à jour :** 21/11/2024
**Auteur :** SPC LACI




## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 4.07020669 / Y: 46.62490780
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 781883.37 / Y: 6614426.77
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.0702067 / Y: 46.6249078
**Code Hydro:** K1--0180 **Rive de référence:** Gauche

## 2 Avril 2024

Altitude calculée de l'eau : **245 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

**Commentaires :** Photo prise pendant l'événement, le 02/04/2024, à 17h14. Zone hors d'eau entre deux arbres

## GÉNÉRAL

**Code :** 24LACIAX1_R_56_1 **Date de mise à jour :** 21/11/2024
**Auteur :** SPC LACI

Photo prise pendant l'événement, le 02/04/2024, à 17h14.

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non
**Visibilité :** Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
**Pérennité :** Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : PRISES DE VUES AÉRIENNES PAR DRONE SUR L'ARROUX, LORS DE LA CRUE DU 2 AVRIL 2024, SPC LACI - 12/08/2024

**Type de repérage :** Observations en cours d'événement
**Organisme :** SPC Loire-Allier-Cher-Indre

## NIVELLEMENT D'ORIGINE À PARTIR D'UN MNT - 12/08/2024

**Méthode :** Estimation à partir d'un MNT
**Organisme :** SPC Loire-Allier-Cher-Indre
**Commentaires sur le nivellement :** Estimation à partir de photos aériennes d'un MNT : imprécision de 20 cm.
**Référence nivelée :** Marque d'inondation
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)
**Altitude de la référence (en m) :** 245.000 m
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 245