Commune : **DIGOIN** | Rivière : **L' Arroux**

## 1107 rue du Verdier

**Commentaires :** Site localisé approximativement à partir de la photo prise par drone pendant l'événement.

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre
**Code :** 24LACIAX1_S_29 **Date de mise à jour :** 21/11/2024
**Auteur :** SPC LACI




### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 3.98555104 / Y: 46.49789580
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 775582.62 / Y: 6600238.01
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.985551 / Y: 46.4978958
**Code Hydro:** K1--0180 **Rive de référence:** Droite

## 2 Avril 2024

Altitude calculée de l'eau : **227.75 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

**Commentaires :** Photo prise pendant l'événement, le 02/04/2024, à 18h15. Limite de l'inondation un peu plus haute que l'arbre bordant la route.

### GÉNÉRAL

**Code :** 24LACIAX1_R_29_1 **Date de mise à jour :** 21/11/2024
**Auteur :** SPC LACI

Photo prise pendant l'événement, le 02/04/2024, à 18h15.

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non
**Visibilité :** Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
**Pérennité :** Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
**PHEC :** Non renseigné

### SOURCE DE REPÉRAGE : PRISES DE VUES AÉRIENNES PAR DRONE SUR L'ARROUX, LORS DE LA CRUE DU 2 AVRIL 2024, SPC LACI - 12/08/2024

**Type de repérage :** Observations en cours d'événement
**Organisme :** SPC Loire-Allier-Cher-Indre

### NIVELLEMENT D'ORIGINE À PARTIR D'UN MNT - 12/08/2024

**Méthode :** Estimation à partir d'un MNT
**Organisme :** SPC Loire-Allier-Cher-Indre
**Commentaires sur le nivellement :** Estimation à partir de photos aériennes d'un MNT : imprécision de 20 cm.
**Référence nivelée :** Marque d'inondation
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)
**Altitude de la référence (en m) :** 227.750 m
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 227.75 m