Commune : **LAIZY** | Rivière : **L' Arroux**

19 Rue du Bourg, garage

Commentaires : Porte de garage, Rue du Bourg, numéro N°19

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 24LACIAX2_S_26 **Date de mise à jour :** 17/01/2025
Auteur : SPC LACI

Vue du site en 2024

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.19841500 / Y: 46.90702500
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 791216.58 / Y: 6645896.56
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.198415 / Y: 46.907025
Code Hydro: K1--0180 **Rive de référence:** Gauche

2 avril 2024

Altitude calculée de l'eau : **278.726 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse d'inondation à + 0,49 m, au-dessus du sol, sur la porte du garage.

GÉNÉRAL

Code : 24LACIAX2_R_26_2 **Date de mise à jour :** 06/03/2025
Auteur : SPC LACI

Vue du repère en 2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DES CRUES DE L'ARROUX DE MARS ET AVRIL 2024 - 10/04/2024

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre

NIVELLEMENT D'ORIGINE SPC LACI - 08/04/2024

Méthode : GPS
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Sol
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 278.236 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.490 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 278.726

Commune : **LAIZY** | Rivière : **L' Arroux**

19 Rue du Bourg, garage

Commentaires : Porte de garage, Rue du Bourg, numéro N°19

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 24LACIAX2_S_26 **Date de mise à jour :** 17/01/2025
Auteur : SPC LACI

Vue du site en 2024

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.19841500 / Y: 46.90702500
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 791216.58 / Y: 6645896.56
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.198415 / Y: 46.907025
Code Hydro: K1--0180 **Rive de référence:** Gauche

11 mars 2024

Altitude calculée de l'eau : **278.5 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Traces de débris sur la porte de garage en bois blanc à +0.37 m au-dessus du sol.

GÉNÉRAL

Code : 24LACIAX2_R_26_1 **Date de mise à jour :** 19/12/2024
Auteur : SPC LACI



Vue du repère en 2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DES CRUES DE L'ARROUX DE MARS ET AVRIL 2024 - 10/04/2024

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre

NIVELLEMENT D'ORIGINE SPC LACI - 18/03/2024

Méthode : GPS
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Commentaires sur le nivellement : Incertitude = 0.025 m.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Terrain naturel
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 278.130 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.370 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 278.5