Commune : **VENDENESSE-SUR-ARROUX** | Rivière : **L' Arroux**

# École de Vendenesse, garage, côté Arroux

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre
**Code :** 24LACIAX2_S_75 **Date de mise à jour :** 17/01/2025
**Auteur :** SPC LACI



Vue du site en 2024 avec la laisse de la crue de mars 2024

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 4.06474600 / Y: 46.62724400
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 781462.09 / Y: 6614680.56
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.064746 / Y: 46.627244
**Code Hydro:** K1--0180 **Rive de référence:** Gauche

## 11 mars 2024

Altitude calculée de l'eau : **245.887 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Débris au sol devant les garages à l'arrière de l'école.

## GÉNÉRAL

**Code :** 24LACIAX2_R_75_1 **Date de mise à jour :** 19/12/2024
**Auteur :** SPC LACI

Vue du repère en 2024

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Oui **État du repère :** Non renseigné
**Pérennité :** Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DES CRUES DE L'ARROUX DE MARS ET AVRIL 2024 - 10/04/2024

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** SPC Loire-Allier-Cher-Indre

## NIVELLEMENT D'ORIGINE SPC LACI - 19/03/2024

**Méthode :** GPS
**Organisme :** SPC Loire-Allier-Cher-Indre
**Commentaires sur le nivellement :** Incertitude = 0.023 m.
**Référence nivelée :** Marque d'inondation
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)
**Altitude de la référence (en m) :** 245.887 m
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 245.887