Commune : **AZAY-SUR-INDRE** | Rivière : **L' Indrois**

15 Route du Val d'Indrois - Escalier côté jardin

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Allier-Cher-Indre
Code : 25LACIIO1_S_4 **Date de mise à jour :** 17/01/2025
Auteur : SPC LACI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.96935200 / Y: 47.20627800
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 546304.33 / Y: 6680419.19
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.969352 / Y: 47.206278
Code Hydro: K74-0300 **Rive de référence:** Gauche

30 mars 2024

Altitude calculée de l'eau : **65.179 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : L'eau est arrivée au niveau des escaliers au fond du jardin sur la dernière marche du haut (témoignage oral riverains).

GÉNÉRAL

Code : 25LACIIO1_R_4_1 **Date de mise à jour :** 09/01/2025
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : SPC LACI, L'INDROIS, CRUE DE MARS-AVRIL 2024 - 15/04/2024

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre

NIVELLEMENT D'ORIGINE SPC LACI - 15/04/2024

Méthode : GPS
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Commentaires sur le nivellement : Incertitude = 0,017 m.
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 65.179 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 65.179