Commune : **MONTBAZON** | Rivière : **L' Indre**

Parking de l'Office de tourisme de Montbazon

Commentaires : Ce site se trouve derrière le bâtiment de l'office de tourisme au niveau parking public.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : WEB_S_202501074258 **Date de mise à jour :** 07/01/2025
Auteur : SPC LACI



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.71714616 / Y: 47.28959880
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 527487.94 / Y: 6690191.91
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.7171462 / Y: 47.2895988
Code Hydro: K7--0260 **Rive de référence:** Droite

7 mai 2025

Altitude calculée de l'eau : **53.1778 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : L'eau est arrivée au milieu du parking

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202501135624 **Date de mise à jour :** 13/01/2025
Auteur : SPC LACI



Photographie de la crue

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

NIVELLEMENT GPS DIRECT - 19/08/2024

Méthode : GPS
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : Sol parking
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 53.178 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 53.1778 m