Commune : **GISORS** | Rivière : **L' Epte**

Poteau de cloture du SMBEpte, 1 Avenue de Verdun

Commentaires : Dans l'enceinte du SMBEpte.
Poteau de clôture du SMBEpte (Syndicat Mixte du Bassin de l'Epte), au niveau du parking située à l'arrière, derrière le point de rassemblement.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202501154543 **Date de mise à jour :** 19/02/2025
Auteur : DDT27_inondations



Poteau de cloture du SMBEpte (Syndicat Mixte du Bassin de l'Epte) derrière le point de rassemblement

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.77671760 / Y: 49.28292310
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 610981.3 / Y: 6909944.4
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.7767176 / Y: 49.2829231
Code Hydro: H31-0400 **Rive de référence:** Gauche

10 janvier 2025

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Marque de peinture orange réalisée par SMBEpte.
Laisse de crue à 25 cm/sol.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202501155016 **Date de mise à jour :** 19/02/2025
Auteur : DDT27_inondations

Marque de peinture orange

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ PHE DU 10/01/2025 - 10/01/2025

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DDT 27