Commune : **JORT** | Rivière : **La Dives**

# Poteau du lavoir Pont Jort D511

**Commentaires :** Lavoir en aval du pont de Jort croisant le bras droit de la Dives. Lavoir en rive droite après le petit parking. Pile coté cours d'eau amont, situé dans le prolongement du garde corp vert.

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands
**Code :** WEB_S_202501221952 **Date de mise à jour :** 28/05/2025
**Auteur :** SMBD



Pont et parking / Vue large depuis la route en arrivant de Carel (SMBD)

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -0.08064579 / Y: 48.97665400
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 474539.54 / Y: 6879589.05
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.0806458 / Y: 48.976654
**Code Hydro:** I1--0200 **Rive de référence:** Droite

# Janvier 2025

Altitude calculée de l'eau : **34.91 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Débris végétaux à 30cm du sol en bois au droit du lavoir.

## GÉNÉRAL

**Code :** WEB_R_202501223854 **Date de mise à jour :** 28/05/2025
**Auteur :** SMBD

Débris végétaux à 30 cm du sol sur le poteau du lavoir/ Vue large (DDTM14)

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Oui **État du repère :** Bon
**Pérennité :** Aucune

## NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÉTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 23/05/2025

**Méthode :** GPS
**Organisme :** SPC Seine aval – Côtiers normands
**Commentaires sur le nivellement :** Précision instrument: +/- 2 cm.
**Référence nivelée :** Autre type de référence
**Description référence du repère :** sol devant la poutre
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)
**Altitude de la référence (en m) :** 35.210 m
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -0.300 m
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 34.91 m