Commune : **SAINT-PIERRE-EN-AUGE** | Rivière : **La Dives**

Sol de la chaussée, rue du moulin d'Antais.

Commentaires : Croix rouge peinte au sol, avant le pont à gauche de la rue du moulin d'Antais en venant de la D16. Croix rouge à 1,44m du bord du trottoir du pont.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202501224830 **Date de mise à jour :** 28/05/2025
Auteur : SMBD



Croix rouge peinte au sol avant le pont à gauche de la rue du moulin d'Antais / Vue large en venant de la D16 (Source DDTM14)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.02650648 / Y: 49.03035870
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 478728.69 / Y: 6885403.94
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.0265065 / Y: 49.0303587
Code Hydro: I1--0200 **Rive de référence:** Droite

10 janvier 2025

Altitude calculée de l'eau : **24.57 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de crue au sol peinte par une croix rouge sur le bitume à gauche de la route en venant de la D16. Laisse à 144 cm depuis le trottoir amont du pont.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202501225500 **Date de mise à jour :** 28/05/2025
Auteur : SMBD

marque peinte croix rouge au sol à 144cm du bord du trottoir (source DDTM14)

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Moyen
Pérennité : Moyenne **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÉTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 23/05/2025

Méthode : Méthode combinée
Organisme : SPC Seine aval – Côtiers normands
Commentaires sur le nivellement : Précision instrument: +/- 2 cm.
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 24.570 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 24.57