Commune : **RETOURNAC** | Rivière : **La Loire**

Complexe du Bord de Loire, piscine côté Loire

Commentaires : Pilier Ouest côté Loire du bâtiment de la piscine.

4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 25LACILO2_S_55 **Date de mise à jour :** 28/01/2025
Auteur : SPC LACI



Vue du site en 2024, avec le repère de la crue du 17 octobre 2024

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.03263460 / Y: 45.19928130
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 781079.21 / Y: 6456081.73
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.0326346 / Y: 45.1992813
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

17 octobre 2024

Altitude calculée de l'eau : **501.295 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Traces de débris sur le pilier à côté du bassin de la piscine à + 0.57 m au-dessus du niveau (+ 0.63 m au-dessus du sol).

GÉNÉRAL

Code : 25LACILO2_R_55_1 **Date de mise à jour :** 28/01/2025
Auteur : SPC LACI

Vue du repère, en 2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE LA CRUE DU 17 OCTOBRE 2024 DE LA LOIRE (DÉPARTEMENT 43) - 25/10/2024

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre DDT 43

NIVELLEMENT D'ORIGINE SPC LACI - 25/10/2024

Méthode : GPS
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Commentaires sur le nivellement : Incertitude = 0,018 m.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Niveau
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 500.725 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.570 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 501.295

Commune : **RETOURNAC** | Rivière : **La Loire**

Complexe du Bord de Loire, piscine côté Loire

Commentaires : Pilier Ouest côté Loire du bâtiment de la piscine.

4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 25LACILO2_S_55 **Date de mise à jour :** 28/01/2025
Auteur : SPC LACI



Vue du site en 2024, avec le repère de la crue du 17 octobre 2024

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.03263460 / Y: 45.19928130
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 781079.21 / Y: 6456081.73
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.0326346 / Y: 45.1992813
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

16 octobre 1907

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

GÉNÉRAL

Code : 25LACILO2_R_55_2 **Date de mise à jour :** 28/01/2025
Auteur : SPC LACI

Vue du repère, pendant la crue d'octobre 2024

MARQUE

Texte : 16 octobre 1907 - Crue
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE LA CRUE DU 17 OCTOBRE 2024 DE LA LOIRE (DÉPARTEMENT 43) - 25/10/2024

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre DDT 43

Commune : **RETOURNAC** | Rivière : **La Loire**

Complexe du Bord de Loire, piscine côté Loire

Commentaires : Pilier Ouest côté Loire du bâtiment de la piscine.

4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 25LACILO2_S_55 **Date de mise à jour :** 28/01/2025
Auteur : SPC LACI



Vue du site en 2024, avec le repère de la crue du 17 octobre 2024

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.03263460 / Y: 45.19928130
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 781079.21 / Y: 6456081.73
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.0326346 / Y: 45.1992813
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

2 novembre 2008

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

GÉNÉRAL

Code : 25LACILO2_R_55_3 **Date de mise à jour :** 28/01/2025
Auteur : SPC LACI

Vue du repère, pendant la crue d'octobre 2024

MARQUE

Texte : 02 novembre 2008 - Crue
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE LA CRUE DU 17 OCTOBRE 2024 DE LA LOIRE (DÉPARTEMENT 43) - 25/10/2024

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre DDT 43

Commune : **RETOURNAC** | Rivière : **La Loire**

Complexe du Bord de Loire, piscine côté Loire

Commentaires : Pilier Ouest côté Loire du bâtiment de la piscine.

4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 25LACILO2_S_55 **Date de mise à jour :** 28/01/2025
Auteur : SPC LACI



Vue du site en 2024, avec le repère de la crue du 17 octobre 2024

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.03263460 / Y: 45.19928130
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 781079.21 / Y: 6456081.73
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.0326346 / Y: 45.1992813
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

21 septembre 1980

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

GÉNÉRAL

Code : 25LACILO2_R_55_4 **Date de mise à jour :** 28/01/2025
Auteur : SPC LACI

Vue du repère, pendant la crue d'octobre 2024

MARQUE

Texte : 21 septembre 1980 - Crue
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE LA CRUE DU 17 OCTOBRE 2024 DE LA LOIRE (DÉPARTEMENT 43) - 25/10/2024

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre DDT 43