Commune : **TENCE** | Rivière : **Le Lignon (du Velay)**

Complexe Sportif du Pont, vestiaires du terrain de football

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 25LACILV1_S_19 **Date de mise à jour :** 05/02/2025
Auteur : SPC LACI



Vue du site en 2024, avec le repère de la crue du 17 octobre 2024

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.28356288 / Y: 45.11555000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 800930.9 / Y: 6447072.69
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.2835629 / Y: 45.11555
Code Hydro: K04-0300 **Rive de référence:** Gauche

17 octobre 2024

Altitude calculée de l'eau : **832.37 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Traces de débris sur les fenêtres et les portes à +1.715 m au-dessus du sol.

GÉNÉRAL

Code : 25LACILV1_R_19_1 **Date de mise à jour :** 31/01/2025
Auteur : SPC LACI

Vue du repère en 2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE LA CRUE DU 17 OCTOBRE 2024 DU LIGNON-DU-VELAY - 23/10/2024

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre

NIVELLEMENT D'ORIGINE SPC LACI - 23/10/2024

Méthode : GPS
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Commentaires sur le nivellement : Incertitude = 0,03
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Sol
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 830.655 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.715 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 832.37