Commune : **MITTELWIHR** | Rivière : **Le ruisseau le Sambach**

Hagelgraben : Mittelwihr_rue des Merles

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Rhin-Sarre
Code : WEB_S_202502045559 **Date de mise à jour :** 18/09/2025
Auteur : Renaux



photo

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 7.31896180 / Y: 48.15028210
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1021032.81 / Y: 6792106.03
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.3189618 / Y: 48.1502821
Code Hydro: A2140480 **Rive de référence:**

30 mai 2008

Nature de l'inondation :

Commentaires : Trace visible dans le garage de l'entreprise Assistordi.
Le niveau d'eau au niveau de l'angle de la maison a atteint la limite du soubassement. La ligne d'eau est surélevée localement en amont de la maison.
Fiabilité : très bonne
Z : 228.865 m NGF

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202502045600 **Date de mise à jour :** 18/09/2025
Auteur : DDT68

MARQUE

SOURCE DE REPÉRAGE : ETUDE HYDRATEC_ZI SEMBACH_2011 -