Commune : **LOCHE-SUR-INDROIS** | Rivière : **L' Indrois**

10 Route de coulange

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 25LACIIO1_S_12 **Date de mise à jour :** 07/02/2025
Auteur : SPC LACI



Vue du site en 2024, avec le repère de la crue de fin mars 2024

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.22073100 / Y: 47.09289600
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 565043.5 / Y: 6667369.47
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.220731 / Y: 47.092896
Code Hydro: K74-0300 **Rive de référence:** Droite

16 décembre 2011

Altitude calculée de l'eau : **104.399 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : L'eau est arrivée au niveau de la porte d'entrée et de la terrasse bétonnée.

GÉNÉRAL

Code : 25LACIIO2_WEB_02 **Date de mise à jour :** 07/02/2025
Auteur : SPC LACI

Photographie pendant l'inondation

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Oui **État du repère :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT 2024 DE REPÈRES DE CRUES DE L'INDROIS - 13/08/2024

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre DDT 37

NIVELLEMENT D'ORIGINE SPC LACI - 13/08/2024

Méthode : GPS
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 104.399 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 104.399 m