Commune : **MONTRESOR** | Rivière : **L' Indrois**

Lavoir, Ruelle à Lucette, porte coin gauche

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 25LACIIO2_S_17 **Date de mise à jour :** 10/02/2025
Auteur : SPC LACI



Vue du site en 2024, avec le repère de la crue de 2011

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.20240434 / Y: 47.15502810
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 563810.77 / Y: 6674300.42
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.2024043 / Y: 47.1550281
Code Hydro: K74-0300 **Rive de référence:** Droite

16 décembre 2011

Altitude calculée de l'eau : **91.92 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Traces de débris sur la porte rose (blanche) menant a un jardin dans le coin gauche à + 0,67 m au-dessus du bitume rouge.

GÉNÉRAL

Code : 25LACIIO2_R_17_1 **Date de mise à jour :** 10/02/2025
Auteur : SPC LACI

Vue du repère en 2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT 2024 DE REPÈRES DE CRUES DE L'INDROIS - 13/08/2024

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre DDT 37

NIVELLEMENT D'ORIGINE SPC LACI - 13/08/2024

Méthode : GPS
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Commentaires sur le nivellement : Incertitude = 0.016 m.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Sol en bitume rouge
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 91.250 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.670 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 91.92