Commune : **SAINT-PEE-SUR-NIVELLE** | Rivière : **La Nivelle**

Ancien bâtiment agricole aujourd'hui détruit

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : 25GAD_NV7_S_31 **Date de mise à jour :** 04/03/2025
Auteur : SPC GAD



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.55414970 / Y: 43.35552570
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 330802.87 / Y: 6261359.15
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.5541497 / Y: 43.3555257
Code Hydro: S52-0400 **Rive de référence:** Gauche

4 mai 2007

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Code laisse : SP12 - Sur la porte, la crue a déposé une laisse nette (flèches), à 1.16m au-dessus de la marche.

GÉNÉRAL

Code : 25GAD_NV7_R_31_1 **Date de mise à jour :** 04/03/2025
Auteur : SPC GAD

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LAISSES DE LA CRUE DE LA NIVELLE DU 4 MAI 2007 - 01/10/2010

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : K. MARONNA