Commune : **VORAY-SUR-L'OGNON** | Rivière : **L' Ognon**

Patis des Coches, en rive gauche, premier abri sur le chemin communal dans la vallée

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
Code : 25OGNDT25_S_127 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.01852480 / Y: 47.33574230
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 927886 / Y: 6697180
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.0185248 / Y: 47.3357423
Code Hydro: U10-0400 **Rive de référence:** Gauche

1982

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : ou 1983 ? Niveau du bas du toit de l'abri. Source étude LGV Rhin-Rhône. Au regard de la cote importante, il pourrait s'agir de la crue de décembre 1982. La cote de 218,3 parait forte.

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_127_1 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 25