Commune : **PONTIVY** | Rivière : **Le Blavet**

garage du n°13 quai Niemen

4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SPC VCB 56178-074 **Date de mise à jour :** 14/06/2023
Auteur : SPC VCB



Garage au n°13 quai Niemen

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.96818895 / Y: 48.06637600
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 255875.56 / Y: 6790791.72
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.968189 / Y: 48.066376
Code Hydro: J5--0210 **Rive de référence:** Gauche

28 décembre 1999

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Le témoignage indique 20cm à partir du sol dans la maison.

GÉNÉRAL

Code : BP15_PONTIVY_1999 **Date de mise à jour :** 28/07/2025
Auteur : SPC VCB

Maison au n°13 quai Niemen

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SYNDICAT MIXTE DU SAGE BLAVET - 19/03/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

INTÉRIEUR MAISON AU N°13 QUAI NIEMEN

Méthode : Non renseigné
Organisme : Syndicat Mixte du SAGE Blavet
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : sol intérieur de la maison
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.200 m