Commune : **BETTON** | Rivière : **L' Ille**

Talus arboré le long des plans d'eau près du chemin du buisson

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SPC_35024_004 **Date de mise à jour :** 23/09/2025
Auteur : SPC VCB



Au bout du chemin du buisson près de l'aire de jeux (photo Magali Prodhomme en août 2021)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.64153995 / Y: 48.17991890
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 355209.78 / Y: 6796754.41
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.64154 / Y: 48.1799189
Code Hydro: J71-0300 **Rive de référence:** Gauche

25 janvier 2025

Altitude calculée de l'eau : **32.792 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : SPC_35024_004_2025 **Date de mise à jour :** 23/09/2025
Auteur : SPC VCB

Talus arboré le long des plans d'eau près du chemin du buisson

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN CEREMA - 14/10/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA Ouest

LAISSE DE L'INONDATION SUR LE TALUS - 31/01/2025

Méthode : Non renseigné
Organisme : CEREMA Ouest
Commentaires sur le nivellement : Frédéric BRUNET du CEREMA Ouest a ralisé deux relevés à 32.792m et 32.835m d'où une incertitude de +/-5cm
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : Laisse de l'inondation sur le talus
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 32.792 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 32.792