Commune : **LE VEURDRE** | Rivière : **L' Allier**

# Château de la Baume, champ

**Commentaires :** Site localisé approximativement à partir de la photographie prise par drone pendant l'événement.

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Loire-Allier-Cher-Indre
**Code :** 24LACIAL4_S_2 **Date de mise à jour :** 10/02/2026
**Auteur :** SPC LACI




## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 3.04675500 / Y: 46.75423400
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 703568.91 / Y: 6628235.87
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.046755 / Y: 46.754234
**Code Hydro:** K---0080 **Rive de référence:** Gauche

## 13 mars 2024

Altitude calculée de l'eau : **186.36 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

## GÉNÉRAL

**Code :** 24LACIAL4_R_2_1 **Date de mise à jour :** 20/01/2026
**Auteur :** SPC LACI

Prise de vue le 14/03/2024 à 09h05.

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non
**Visibilité :** Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
**Pérennité :** Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : SPC LACI, PVA DRONE, L'ALLIER, NOVEMBRE 2024 - 14/03/2024

**Type de repérage :** Observations en cours d'événement
**Organisme(s) :** SPC Loire-Allier-Cher-Indre

## NIVELLEMENT D'ORIGINE À PARTIR D'UN MNT - 28/01/2025

**Méthode :** Estimation à partir d'un MNT
**Organisme :** SPC Loire-Allier-Cher-Indre
**Référence nivelée :** Marque d'inondation
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)
**Altitude de la référence (en m) :** 186.360 m
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 186.36