Commune : **ANTIBES**

15 AVENUE REIBAUD - muret habitation

Commentaires : Cours d'eau : LAVAL

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est
Code : CER_PHE06_S_0217 **Date de mise à jour :** 04/07/2016
Auteur : Cerema Méditerranée



Photo PHE - Auteur : Commune d'Antibes

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 7.11624260 / Y: 43.58215730
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1032418.08 / Y: 6284566.04
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.1162426 / Y: 43.5821573

3 Octobre 2015

Altitude calculée de l'eau : **11.23 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : traces visibles sur le mur - EC-LAVAL-3 hauteur mesurée 0.65

GÉNÉRAL

Code : CER_PHE06_R_0217_01 **Date de mise à jour :** 29/09/2021
Auteur : Cerema Méditerranée

Photo PHE - Auteur : Commune d'Antibes

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ PHE COMMUNE D'ANTIBES - 06/10/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Commune d'Antibes

RELEVÉ PHE - 06/10/2015

Méthode : Non renseigné
Commentaires sur le nivellement : Complément nivellement ATM juin 2016
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : bas du muret
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 10.580 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.650 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 11.23