Commune : **ANTIBES** | Rivière : **La Brague**

AVENUE DU PYLÔNE - alimentation - clôture grillagée cote rue

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est
Code : CER_PHE06_S_0040 **Date de mise à jour :** 04/07/2016
Auteur : Cerema Méditerranée



Photo PHE - Auteur : Commune d'Antibes

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 7.12534690 / Y: 43.61114430
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1032984.42 / Y: 6287821.65
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.1253469 / Y: 43.6111443
Code Hydro: Y5600520 **Rive de référence:** Non renseigné

3 Octobre 2015

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : traces de brindilles sur le grillage - EC-BRAGUE-151

GÉNÉRAL

Code : CER_PHE06_R_0040_01 **Date de mise à jour :** 04/12/2019
Auteur : Cerema Méditerranée

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ PHE COMMUNE D'ANTIBES - 06/10/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Commune d'Antibes