Commune : **ANTIBES** | Rivière : **La Brague**

ROUTE DU BORD DE MER - CASINO - entrée du bâtiment

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est
Code : CER_PHE06_S_0206 **Date de mise à jour :** 04/07/2016
Auteur : Cerema Méditerranée



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 7.12645860 / Y: 43.60926260
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1033084.99 / Y: 6287617.49
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.1264586 / Y: 43.6092626
Code Hydro: Y5600520 **Rive de référence:** Non renseigné

3 Octobre 2015

Altitude calculée de l'eau : **2.71 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : traces visibles sur le mur - EC-BRAGUE-157 hauteur mesurée 0.2m

GÉNÉRAL

Code : CER_PHE06_R_0206_01 **Date de mise à jour :** 30/09/2021
Auteur : Cerema Méditerranée

Photo PHE - Auteur : Commune d'Antibes

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ PHE COMMUNE D'ANTIBES - 06/10/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Commune d'Antibes

RELEVÉ PHE - 06/10/2015

Méthode : Non renseigné
Commentaires sur le nivellement : Complément nivellement ATM juin 2016
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 2.510 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.200 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 2.71