Commune : **ANTIBES**

18 AVENUE REIBAUD - socle béton au fond impasse

Commentaires : Cours d'eau : LAVAL

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est
Code : CER_PHE06_S_0220 **Date de mise à jour :** 04/07/2016
Auteur : Cerema Méditerranée



Photo PHE - Auteur : Commune d'Antibes

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 7.11730250 / Y: 43.58183200
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1032505.48 / Y: 6284534.4
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.1173025 / Y: 43.581832

3 Octobre 2015

Altitude calculée de l'eau : **10.17 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : traces visibles sur le grillage - EC-LAVAL-11 hauteur mesurée -0.9

GÉNÉRAL

Code : CER_PHE06_R_0220_01 **Date de mise à jour :** 20/09/2021
Auteur : Cerema Méditerranée

Photo PHE - Auteur : Commune d'Antibes

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ PHE COMMUNE D'ANTIBES - 06/10/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Commune d'Antibes

RELEVÉ PHE - 06/10/2015

Méthode : Non renseigné
Commentaires sur le nivellement : Complément nivellement ATM juin 2016
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : haut du socle
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 11.070 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -0.900 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 10.17 m