Commune : **ANTIBES**

3 AVENUE DU PETIT COTEAU - muret portail garage

Commentaires : Cours d'eau : LAVAL

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est
Code : CER_PHE06_S_0223 **Date de mise à jour :** 04/07/2016
Auteur : Cerema Méditerranée



Photo PHE - Auteur : Commune d'Antibes

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 7.11145290 / Y: 43.58600850
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1032009.35 / Y: 6284973.34
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.1114529 / Y: 43.5860085

3 Octobre 2015

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : trace brindilles sur muret contre portail garage - EC-LAVAL-16

GÉNÉRAL

Code : CER_PHE06_R_0223_01 **Date de mise à jour :** 27/10/2020
Auteur : Cerema Méditerranée

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ PHE COMMUNE D'ANTIBES - 06/10/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Commune d'Antibes