Commune : **BIOT** | Rivière : **La Brague**

AVENUE DE FRÉJUS PONT SUR LE RIOU - local maçonné

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est
Code : CER_PHE06_S_0315 **Date de mise à jour :** 04/07/2016
Auteur : Cerema Méditerranée



Photo PHE - Auteur : DREAL PACA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 7.09837250 / Y: 43.62351700
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1030737.75 / Y: 6289081.51
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.0983725 / Y: 43.623517
Code Hydro: Y5600520 **Rive de référence:** Non renseigné

3 Octobre 2015

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : traces visibles sur le mur

GÉNÉRAL

Code : CER_PHE06_R_0315_01 **Date de mise à jour :** 04/12/2019
Auteur : Cerema Méditerranée

Photo PHE - Auteur : DREAL PACA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN DREAL PACA - 05/10/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DREAL Provence-Alpes-Cote d'Azur