Commune : **DUGNY-SUR-MEUSE** | Rivière : **La Meuse**

Chemin Communal derrière Eglise sur berge gauche du ruisseau

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Meuse-Moselle
Code : MEMO_Sit_2131 **Date de mise à jour :** 06/07/2016
Auteur : Cerema Est



Photo Repères de crue (Site) - Auteur : Archive Navigation Nord Est

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.39125000 / Y: 49.11100000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 874571.52 / Y: 6892775.15
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.39125 / Y: 49.111
Code Hydro: B---0000 **Rive de référence:** Gauche

Décembre 2001

Altitude calculée de l'eau : **201.64 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Marque rouge 12-2001 sur la chape en béton de la conduite d'assainissement se jetant dans le ruisseau

GÉNÉRAL

Code : MEMO_Rep_3433 **Date de mise à jour :** 19/02/2018
Auteur : Cerema Est

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Moyen
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DREAL LORRAINE - 01/06/2016

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DREAL Lorraine

NIVEAU PLUS HAUTES EAUX

Méthode : Non renseigné
Organisme : SN Nord-Est - Service police de l'eau
Commentaires sur le nivellement : Levé éffectué par la DDE 55
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 201.640 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 201.64