Commune : **BASSE-HAM** | Rivière : **La Moselle**

Hangar à bestiaux, près du village.

Commentaires : Près du gymnase (Juste derrière en passant par Haute-Ham) - Le repère de la crue de 04/1983 est situé sur un hangar à bestiaux situé entre les étangs et Eurogranulats.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Meuse-Moselle
Code : MEMO_Sit_126 **Date de mise à jour :** 06/07/2016
Auteur : Cerema Est



Photo Repères de crue (Site) - Auteur : Archive Navigation Nord Est

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.22872000 / Y: 49.38340000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 934442.13 / Y: 6925226.34
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.22872 / Y: 49.3834
Code Hydro: A---0060 **Rive de référence:** Droite

11 Avril 1983

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : il y a un immense remblai à la place

GÉNÉRAL

Code : MEMO_Rep_169 **Date de mise à jour :** 24/04/2018
Auteur : Cerema Est

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Disparu
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DREAL LORRAINE - 01/06/2016

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DREAL Lorraine

NIVEAU PLUS HAUTES EAUX

Méthode : Non renseigné
Organisme : SN Nord-Est - Service police de l'eau
Commentaires sur le nivellement : Campagne P.R.I. (A.Perrot) Hauteur d'eau/sol =0.60 m
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.600 m