Commune : **SAMPIGNY** | Rivière : **La Meuse**

Maison détruite en bas de la Rue de l' église

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Meuse-Moselle
Code : MEMO_Sit_1499 **Date de mise à jour :** 06/07/2016
Auteur : Cerema Est



Photo Repères de crue (Site) - Auteur : Archive Navigation Nord Est

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.51247000 / Y: 48.82590000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 884426.82 / Y: 6861360.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.51247 / Y: 48.8259
Code Hydro: B---0000 **Rive de référence:** Gauche

Mars 1999

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Marque Rouge 03-99 sur le bas du mur restant, 4cm au-dessus du caniveau

GÉNÉRAL

Code : MEMO_Rep_2339 **Date de mise à jour :** 17/04/2018
Auteur : Cerema Est

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Moyen
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DREAL LORRAINE - 01/06/2016

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DREAL Lorraine

NIVEAU PLUS HAUTES EAUX

Méthode : Non renseigné
Organisme : SN Nord-Est - Service police de l'eau
Commentaires sur le nivellement : Hauteur d'eau/sol =0.04 m
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.040 m