Commune : **BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON** | Rivière : **La Moselle**

Carrefour Saint ELOI et avenue de la petite SUISSE

Commentaires : Repère indiqué sur le candélabre

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Meuse-Moselle
Code : MEMO_Sit_1628 **Date de mise à jour :** 06/07/2016
Auteur : Cerema Est



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.05179000 / Y: 48.89050000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 923719.86 / Y: 6869933.63
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.05179 / Y: 48.8905
Code Hydro: A---0060 **Rive de référence:** Non renseigné

Avril 1983

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Le carrefour a été totalement refait, il y a un rond point actuellement (juin 2000)

GÉNÉRAL

Code : MEMO_Rep_2609 **Date de mise à jour :** 17/04/2018
Auteur : Cerema Est

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Disparu
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DREAL LORRAINE - 01/06/2016

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DREAL Lorraine

NIVEAU PLUS HAUTES EAUX

Méthode : Non renseigné
Organisme : SN Nord-Est - Service police de l'eau
Commentaires sur le nivellement : Béture Sétame Hauteur d'eau/sol =0.70 m
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.700 m