Commune : **LA MARCHE** | Rivière : **La Loire**

Château, Lieu-dit La Marche

Commentaires : Ces repères de crue se situent au niveau du château de La Marche sur la rue de la Loire à 55 m à l'aval de l'église de La Marche. Plus précisément, ils situent sur le pilier de gauche du portail d'entrée du château.

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : LCI_S_111 **Date de mise à jour :** 04/01/2023
Auteur : SPC LCI

Vue du site éloignée

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.03096554 / Y: 47.14151580
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 702346.8 / Y: 6671249.75
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0309655 / Y: 47.1415158
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

27 Septembre 1866

Altitude calculée de l'eau : **162.66 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : Ce repère de crue est une marque gravée. Elle est située sur le pilier de gauche à environ 1 m.

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_111_196 **Date de mise à jour :** 04/01/2023
Auteur : SPC LCI

Vue du repère

MARQUE

Texte : CRUE 1866
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DIREN Centre

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DIREN Centre
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : marque de crue
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 162.660 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 162.66

Commune : **LA MARCHE** | Rivière : **La Loire**

Château, Lieu-dit La Marche

Commentaires : Ces repères de crue se situent au niveau du château de La Marche sur la rue de la Loire à 55 m à l'aval de l'église de La Marche. Plus précisément, ils situent sur le pilier de gauche du portail d'entrée du château.

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : LCI_S_111 **Date de mise à jour :** 04/01/2023
Auteur : SPC LCI

Vue du site éloignée

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.03096554 / Y: 47.14151580
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 702346.8 / Y: 6671249.75
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0309655 / Y: 47.1415158
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

19 Octobre 1846

Altitude calculée de l'eau : **162.69 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : Ce repère de crue est une marque gravée. Elle est située sur le pilier de gauche à environ 1 m.

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_111_195 **Date de mise à jour :** 04/01/2023
Auteur : SPC LCI


Vue du repère

MARQUE

Texte : CRUE DU 19 8BRE 1846
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DIREN Centre

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DIREN Centre
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : marque de crue
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 162.690 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 162.69