Commune : **VEIGNE** | Rivière : **L' Indre**

Rue Principale, n°3 bis

Commentaires : Ce site se trouve sur l'angle de la maison au numéro N°3 bis sur la rue Principale, plus précisément, il est collé à la ruelle qui mène à un parking public.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : LCI_S_2155 **Date de mise à jour :** 02/02/2024
Auteur : SPC LCI



Vue du site en 2023

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.73593566 / Y: 47.28816395
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 528902.88 / Y: 6689991.71
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.7359357 / Y: 47.288164
Code Hydro: K7--0260 **Rive de référence:** Non renseigné

10 Novembre 1910

Altitude calculée de l'eau : **55.765 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : Ce repère de crue est une plaque blanche en fer, noté Service Vicinal Indre&Loire Canton de Montbazon, elle est constituée aussi d'un trait de niveau d'eau et d'un écrit. Il est situé sur le pignon de la maison, à proximité de la gouttière et sous le panneau d'affichage, plus précisément, à 0.76 m du sol.

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_2155_7116 **Date de mise à jour :** 02/02/2024
Auteur : SPC LCI

Vue du repère en 2023

MARQUE

Texte : CRUE DU 10 NOVEMBRE 1910
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT LRPC BLOIS 2010-2011 CHER - INDRE -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : CETE Normandie – Centre

NIVELLEMENT DGPS SPC LACI - 25/07/2023

Méthode : GPS
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Sol
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 55.005 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.760 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 55.765