Commune : **SAINT-MARTIN-LE-BEAU** | Rivière : **Le Cher**

D83, près de la station d'épuration

Commentaires : Ce site se trouve à 225 m du rond-point sur la route D83, à proximité de la station d'épuration, au droit d'un ponceau sur le ruisseau le Filet en rive gauche de celui-ci.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Allier-Cher-Indre
Code : LCI_S_1709 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LCI



Vue du site en 2023

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.90862370 / Y: 47.35109610
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 542135 / Y: 6696620
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.9086237 / Y: 47.3510961
Code Hydro: K---0090 **Rive de référence:** Droite

Mai 2001

Altitude calculée de l'eau : **52.837 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Ce repère de crue a été établi à partir de photographies issues de la crue de mai 2001. L'eau est arrivée au niveau du ponceau sur le ruisseau Le Filet et aussi au dessus du ponceau de la station d'épuration, elle a fleuré le haut du petit muret de celui-ci.

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_1709_4158 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LCI

Vue de la photo en 2001

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT LRPC BLOIS 2010-2011 CHER - INDRE -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : CETE Normandie – Centre

NIVELLEMENT DGPS SPC LACI - 11/10/2023

Méthode : GPS
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 52.837 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 52.837