Commune : **CORMERY** | Rivière : **L' Indre**

Rue de l'Abreuvoir.

Commentaires : Ce site se trouve sur la rue de l'Abreuvoir, au niveau de la culée amont rive gauche du pont de la route D943, plus précisément, sur le bras gauche et en aval du Moulin et en amont du lavoir.

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : LCI_S_2602 **Date de mise à jour :** 01/02/2024
Auteur : SPC LCI



Vue du site en 2023

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.83504680 / Y: 47.26948890
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 536334 / Y: 6687708
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.8350468 / Y: 47.2694889
Code Hydro: K7--0260 **Rive de référence:** Gauche

19 Novembre 1910

Altitude calculée de l'eau : **60.049 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : Ce repère de crue est une marque gravée dans la pierre du parement, constituée d'un trait de niveau et d'un écrit, il est situé à dans l'angle du mur en pierre et à 2.49 m au-dessus du sol.

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_2602_4395 **Date de mise à jour :** 01/02/2024
Auteur : SPC LCI

Vue du repère en 2023

MARQUE

Texte : CRUE DU 19 9BRE 1910
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SPC LACI -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : Inconnu

NIVELLEMENT DGPS SPC LACI - 27/07/2023

Méthode : GPS
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Sol (bloc de pierre)
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 57.559 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.490 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 60.049

Commune : **CORMERY** | Rivière : **L' Indre**

Rue de l'Abreuvoir.

Commentaires : Ce site se trouve sur la rue de l'Abreuvoir, au niveau de la culée amont rive gauche du pont de la route D943, plus précisément, sur le bras gauche et en aval du Moulin et en amont du lavoir.

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : LCI_S_2602 **Date de mise à jour :** 01/02/2024
Auteur : SPC LCI



Vue du site en 2023

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.83504680 / Y: 47.26948890
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 536334 / Y: 6687708
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.8350468 / Y: 47.2694889
Code Hydro: K7--0260 **Rive de référence:** Gauche

18 Novembre 1910

Altitude calculée de l'eau : **59.669 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : Ce repère de crue est une marque gravée dans la pierre du parement, constituée d'un trait de niveau et d'un écrit, il est situé à dans l'angle du mur en pierre et à 2.11 m au-dessus du sol.

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_2602_4396 **Date de mise à jour :** 01/02/2024
Auteur : SPC LCI

Vue du repère en 2023

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SPC LACI -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : Inconnu

NIVELLEMENT DGPS SPC LACI - 25/07/2023

Méthode : GPS
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 57.559 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.110 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 59.669