Commune : **RETOURNAC** | Rivière : **La Loire**

Piscine municipale

Commentaires : Sur le chemin du Camping, les repères de crues se situent au niveau de la piscine municipale, plus précisément sur le pilier intérieur amont. Le site de la piscine a été rénové ainsi que les repères de crues.

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Allier-Cher-Indre
Code : LCI_S_2675 **Date de mise à jour :** 01/03/2022
Auteur : SPC LCI

Vue du site en 2021

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.03260250 / Y: 45.19966700
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 781076.13 / Y: 6456124.53
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.0326025 / Y: 45.199667
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

16 Octobre 1907

Altitude calculée de l'eau : **501.44 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_2675_4525 **Date de mise à jour :** 01/03/2022
Auteur : SPC LCI



Vue du repère rapprochée en 2021

MARQUE

Texte : Crue 16 octobre 1907
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : ETUDE CIDEE POUR LE SICALA DE HAUTE-LOIRE - AVRIL 2007 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : SICALA 43

NIVELLEMENT D'ORIGINE EN 2009 - 10/07/2009

Méthode : GPS
Organisme : Bureau d'études
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 501.440 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 501.44

Commune : **RETOURNAC** | Rivière : **La Loire**

Piscine municipale

Commentaires : Sur le chemin du Camping, les repères de crues se situent au niveau de la piscine municipale, plus précisément sur le pilier intérieur amont. Le site de la piscine a été rénové ainsi que les repères de crues.

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Allier-Cher-Indre
Code : LCI_S_2675 **Date de mise à jour :** 01/03/2022
Auteur : SPC LCI

Vue du site en 2021

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.03260250 / Y: 45.19966700
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 781076.13 / Y: 6456124.53
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.0326025 / Y: 45.199667
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

2 Novembre 2008

Altitude calculée de l'eau : **501.99 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202108250407 **Date de mise à jour :** 01/03/2022
Auteur : vacataire.spclci

Vue du repère rapprochée en 2021

MARQUE

Texte : Crue 02 novembre 2008
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT D43 - SPC LCI - MAI 2021 - 15/05/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Loire – Cher – Indre

NIVELLEMENT GÉOMÈTRE EXPERT - 10/07/2009

Méthode : GPS
Organisme : SPC Loire – Cher – Indre
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 501.990 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 501.99

Commune : **RETOURNAC** | Rivière : **La Loire**

Piscine municipale

Commentaires : Sur le chemin du Camping, les repères de crues se situent au niveau de la piscine municipale, plus précisément sur le pilier intérieur amont. Le site de la piscine a été rénové ainsi que les repères de crues.

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Allier-Cher-Indre
Code : LCI_S_2675 **Date de mise à jour :** 01/03/2022
Auteur : SPC LCI

Vue du site en 2021

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.03260250 / Y: 45.19966700
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 781076.13 / Y: 6456124.53
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.0326025 / Y: 45.199667
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

21 Septembre 1980

Altitude calculée de l'eau : **502.48 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_2675_4524 **Date de mise à jour :** 01/03/2022
Auteur : SPC LCI

Vue du repère rapprochée en 2021

MARQUE

Texte : Crue 21 septembre 1980
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : ETUDE CIDEE POUR LE SICALA DE HAUTE-LOIRE - AVRIL 2007 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : SICALA 43

NIVELLEMENT D'ORIGINE EN 2009 - 11/07/2009

Méthode : GPS
Organisme : Bureau d'études
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 502.480 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 502.48