Commune : **SAINT-AMAND-MONTROND** | Rivière : **La Marmande**

Rue Desaix, intersection avec le Cours Fleurus

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : LCI_S_4405 **Date de mise à jour :** 09/06/2020
Auteur : SPC LCI



Vue du site en 2014

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.50539820 / Y: 46.71942300
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 662222 / Y: 6624486.98
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.5053982 / Y: 46.719423
Code Hydro: K54-0300 **Rive de référence:** Gauche

27 Mai 1977

Altitude calculée de l'eau : **160.34 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Document écrit**

Commentaires : Le livre "Deux siècles de calamité en Berry" annonçait au pic de crue 1,00 m d'eau dans la rue.

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_4405_6924 **Date de mise à jour :** 09/06/2020
Auteur : SPC LCI

Photo du recensement d'origine (2014)

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : NUMÉRO SPÉCIAL DE BERRY MAGAZINE - DEUX SIÈCLES DE CALAMITÉS ET DE FAITS DIVERS - AVRIL 1995 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : Presse

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : CETE Normandie – Centre
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : marque de crue
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 160.340 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 160.34