Commune : **SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES** | Rivière : **La Loire**

escalier 92 - la Boire Courant

Commentaires : Site CORELA S115R18 - Levée - Très mauvais état - Sur le côté d'un escalier et au niveau de la cale, à environ 30 m en aval du restaurant "La Divatte", face au numéro 26.

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : LCI_S_7395 **Date de mise à jour :** 27/11/2023
Auteur : SPC LCI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.43643600 / Y: 47.24592290
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 364602 / Y: 6692271
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.436436 / Y: 47.2459229
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

24 Février 1977

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : Plaque en métal et marque dans le ciment. Support : parement et muret de la levée

GÉNÉRAL

Code : CORELA_R_7395_2 **Date de mise à jour :** 27/11/2023
Auteur : SPC MLA

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Bon
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DREAL PAYS-DE-LA-LOIRE - CORELA - 2005-2006 -

Type de repérage : Source bibliographique

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DIREN Centre
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Commune : **SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES** | Rivière : **La Loire**

escalier 92 - la Boire Courant

Commentaires : Site CORELA S115R18 - Levée - Très mauvais état - Sur le côté d'un escalier et au niveau de la cale, à environ 30 m en aval du restaurant "La Divatte", face au numéro 26.

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : LCI_S_7395 **Date de mise à jour :** 27/11/2023
Auteur : SPC LCI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.43643600 / Y: 47.24592290
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 364602 / Y: 6692271
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.436436 / Y: 47.2459229
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

1 janvier 1872

Altitude calculée de l'eau : **8.34 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : Plaque en métal et marque dans le ciment. Support : parement et muret de la levée

GÉNÉRAL

Code : CORELA_R_7395_1 **Date de mise à jour :** 27/03/2025
Auteur : SPC MLA

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Bon
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DREAL PAYS-DE-LA-LOIRE - CORELA - 2005-2006 -

Type de repérage : Source bibliographique

NIVELLEMENT EFFECTUÉ PAR LE SPC MLA - 27/03/2025

Méthode : GPS
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 8.340 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 8.34