Commune : **LA MARCHE** | Rivière : **La Loire**

Église Saint-Martin, escalier

Commentaires : Ces repères de crue se situent sur l'escalier de l'église de Saint-Martin côté Loire au niveau de la rue de la Loire. Plus précisément, ils se trouvent sur la face amont de l'escalier. En 2022, ils ont été rénové.

4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : LCI_S_112 **Date de mise à jour :** 11/12/2023
Auteur : SPC LCI



Vue du site éloignée

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.03104710 / Y: 47.14103200
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 702353 / Y: 6671196.01
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0310471 / Y: 47.141032
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

Octobre 1846

Altitude calculée de l'eau : **162.835 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : Ce repère de crue est une marque gravée rouge. Elle est située sur la face amont de l'escalier de l'Église.

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_112_197 **Date de mise à jour :** 09/01/2023
Auteur : SPC LCI

Vue du repère éloignée

MARQUE

Texte : 1846
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DIREN Centre

NIVELLEMENT GPS - 01/08/2022

Méthode : GPS
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Muret de l'escalier (au dessus des repères)
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 162.890 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -0.055 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 162.835 m