Commune : **CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Château de Châteauneuf

Commentaires : A l'entrée des tennis du Château

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : LCI_S_194 **Date de mise à jour :** 11/02/2022
Auteur : SPC LCI



Vue du site en 2021

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.21883140 / Y: 47.86016000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 641588 / Y: 6751373.98
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2188314 / Y: 47.86016
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

27 Septembre 1866

Altitude calculée de l'eau : **109.87 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque gravée**

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_194_347 **Date de mise à jour :** 11/02/2022
Auteur : SPC LCI

Vue du repère en 2021

MARQUE

Texte : Crue 1866
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DIREN Centre

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DIREN Centre
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : marque de crue
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 109.870 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 109.87 m