Commune : **BRIARE** | Rivière : **La Loire**

Pont sur le canal

Commentaires : Sur une pierre de couronnement du pont sur le canal situé au bout de la rue Tisier .La crue de 1856 est marquée + 0.70 m

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : LCI_S_244 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC LCI



Photo du recensement d'origine

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.73384100 / Y: 47.63685250
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 680014 / Y: 6726308
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.733841 / Y: 47.6368525
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

1er Juin 1856

Altitude calculée de l'eau : **132.568 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque gravée**

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_244_442 **Date de mise à jour :** 12/07/2019
Auteur : SPC LCI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Bon
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DIREN Centre

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : Géomètre (cabinet)
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : marque de crue
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 133.268 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -0.700 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 132.568 m