Commune : **LA CHARITE-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

11 Route nationale N151

Commentaires : Ces repères de crue se situent dans l'île de la Charité, en amont des ponts sur la rive gauche du bras droit de la Loire. Ils se trouvent sur la maison au numéro N°11 de la route nationale N151. Plus précisément, ils se trouvent à l'arrière de cette maison sur le quai Leopold Sedar Senghor, au niveau du bâtiment des garages qui fait angle avec une impasse.

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : LCI_S_740 **Date de mise à jour :** 09/01/2023
Auteur : SPC LCI


Vue du site éloignée

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.01225808 / Y: 47.17583970
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 700928.42 / Y: 6675061.9
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0122581 / Y: 47.1758397
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

27 Septembre 1866

Altitude calculée de l'eau : **161.161 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : Ce repère de crue est une marque gravée. Elle est située à environ 1.5 m du sol sur l'angle du bâtiment des garages côté quai Leopold Sedar Senghor.

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_740_1459 **Date de mise à jour :** 09/01/2023
Auteur : SPC LCI

Vue du repère éloignée

MARQUE

Texte : CRUE 27 7BRE 1866
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : FICHES DE NIVELLEMENT IGN 1985 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : IGN

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : IGN
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : marque de crue
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 161.161 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 161.161 m