Commune : **VERETZ** | Rivière : **Le Cher**

Maison éclusière du Roujoux

Commentaires : Ce site se trouve sur la façade de la maison éclusière de l'écluse de Nitray, sur le mur intérieur du porche central et sur un escalier à l'aval de l'écluse. Un banc se trouve au niveau du porche, le repère de crue est toujours présent derrière celui-ci.

4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : LCI_S_880 **Date de mise à jour :** 12/02/2024
Auteur : SPC LCI



Vue du site en 2023 (Porche)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.83266160 / Y: 47.35781770
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 536423 / Y: 6697521
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.8326616 / Y: 47.3578177
Code Hydro: K---0090 **Rive de référence:** Droite

2 Juin 1856

Altitude calculée de l'eau : **51.7 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : Ce repère de crue est une marque gravée, il est constitué d'un trait et d'un écrit. Il est situé sur le mur en pierre de calcaire en dessous du coffre pour les petites annonces et à gauche de l'échelle limnimétrique. Plus précisément, il est situé au dessus du 4 en lecture d'échelle. En 2023, il ne reste que le trait gravé sur le mur, le texte a disparu.

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_880_1719 **Date de mise à jour :** 12/02/2024
Auteur : SPC LCI

Vue du repère en 2023 (sous le porche crue 02/06/1856)

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : PROFILS DE LOIRE -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : Service spécial Loire

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : IGN
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : marque de crue
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 51.700 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 51.7 m