Commune : **CANDES-SAINT-MARTIN** | Rivière : **La Loire**

Rue du Confluent, n°3

Commentaires : Sur le coté de la porte d'entrée de la maison située au n°3 rue du Confluent. Visité le 14/09/2021

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : LCI_S_946 **Date de mise à jour :** 23/02/2022
Auteur : SPC LCI



Vue du site en 2021

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.07507860 / Y: 47.21167440
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 478667 / Y: 6683142
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.0750786 / Y: 47.2116744
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

Décembre 1982

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque gravée**

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_946_1914 **Date de mise à jour :** 23/02/2022
Auteur : SPC LCI

Vue du repère rapprochée en 2021

MARQUE

Texte : Crue de 1982
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DIREN Centre

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.900 m