Commune : **CANDES-SAINT-MARTIN** | Rivière : **La Loire**

# Rue du Port

**Commentaires :** Sur le pilier gauche du portail d'entrée d'une propriété située rue du Port. Il existe d'autres traits de crue non identifiables. Visité le 14/09/2021

**2** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique
**Code :** LCI_S_948 **Date de mise à jour :** 23/02/2022
**Auteur :** SPC LCI

Vue du site en 2021

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.07587660 / Y: 47.21109990
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 478725 / Y: 6683075.99
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.0758766 / Y: 47.2110999
**Code Hydro:** ----0000 **Rive de référence:** Gauche

# 1843

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque gravée**

## GÉNÉRAL

**Code :** LCI_R_948_1916 **Date de mise à jour :** 23/02/2022
**Auteur :** SPC LCI


Vue du repère rapprochée en 2021

## MARQUE

**Texte :** 1843
**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Oui **État du repère :** Mauvais
**Pérennité :** Non renseigné **Repère calculé :** Non
**PHEC :** Non

## SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -

**Type de repérage :** Source bibliographique
**Organisme :** DIREN Centre

## NIVELLEMENT D'ORIGINE

**Méthode :** Cheminement topographique
**Organisme :** Inconnu
**Référence nivelée :** Autre type de référence
**Description référence du repère :** Autre type de référence
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.150 m