Commune : **TRESNAY** | Rivière : **L' Allier**

Chemin près de la Mairie

Commentaires : Ce site se trouve à environ 20 m après la Mairie, en descendant le chemin qui mène à l'Allier. Plus précisément, il est situé au niveau du rocher en pied de clôture qui délimite un jardin en triangle.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Allier
Code : LCI_S_1159 **Date de mise à jour :** 12/02/2024
Auteur : SPC LCI



Vue du site en 2023

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.18653570 / Y: 46.69577360
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 714254 / Y: 6621758.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.1865357 / Y: 46.6957736
Code Hydro: K---0080 **Rive de référence:** Droite

Octobre 1943

Altitude calculée de l'eau : **196.426 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Ce repère de crue est un témoignage sur le niveau de l'eau atteint par la crue d'octobre 1943. Plus précisément, l'eau est arrivée au sommet du rocher.

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_1159_2446 **Date de mise à jour :** 12/02/2024
Auteur : SPC LCI

Vue du repère en 2023

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CATALOGUE REPÈRES DE CRUES DDE 58 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDE 58

NIVELLEMENT DGPS SPC LACI - 03/08/2023

Méthode : GPS
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 196.426 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 196.426 m