Commune : **LIVRY** | Rivière : **L' Allier**

5/426 Route de l'Allier

Commentaires : Ce site se trouve le long de la D134 parallèle à l'Allier, à l'intérieur d'une propriété au numéro N°5/426 de la Route de l'Allier. Plus précisément, il se trouve sur le côté gauche de l'encadrement de la fenêtre gauche collée à la porte d'entrée d'accès au soubassement sur le mur de façade Sud.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Allier
Code : LCI_S_1166 **Date de mise à jour :** 13/02/2024
Auteur : SPC LCI



Vue du site en 2023

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.04693340 / Y: 46.76218570
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 703582 / Y: 6629119
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0469334 / Y: 46.7621857
Code Hydro: K---0080 **Rive de référence:** Droite

19 Octobre 1846

Altitude calculée de l'eau : **188.615 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : Ce repère de crue est une marque gravée avec un trait et un écrit sur le montant gauche de la fenêtre sur le mur de façade Sud.

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_1166_2461 **Date de mise à jour :** 13/02/2024
Auteur : SPC LCI

Vue du repère en 2023

MARQUE

Texte : CRUE 19 OCTOBRE 1846
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CATALOGUE REPÈRES DE CRUES DDE 58 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDE 58

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DDE 58
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : marque de crue
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 188.615 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 188.615 m