Commune : **REIGNAC-SUR-INDRE** | Rivière : **L' Indre**

1 Rue du Gué Romain

Commentaires : Ce site se trouve sur la façade de la maison au numéro N°1 de la rue du Gué Romain, face au parking devant l'Indre et aval du pont en rive gauche. Cet ensemble est composé d'une échelle et de 4 repères normalisés.

4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : LCI_S_2084 **Date de mise à jour :** 29/01/2024
Auteur : SPC LCI



Vue du site en 2023

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.91521529 / Y: 47.22772055
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 542270.65 / Y: 6682906.93
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.9152153 / Y: 47.2277206
Code Hydro: K7--0260 **Rive de référence:** Gauche

Juin 1845

Altitude calculée de l'eau : **63.81 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

Commentaires : Ce repère de crue est un repère normalisé, il est situé au niveau de l'échelle à 63.83 m soit à une hauteur de 1.643 m du haut du trottoir.

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_2084_3310 **Date de mise à jour :** 29/01/2024
Auteur : SPC LCI

Vue du repère en 2023

MARQUE

Texte : Juin 1845
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Oui
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES ÉTÉ 2023 (SPC LACI) -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre

NIVELLEMENT DGPS SPC LACI - 24/07/2023

Méthode : GPS
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Trottoir
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 62.167 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.643 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 63.81 m