Commune : **GERMIGNY-DES-PRES** | Rivière : **La Loire**

Le Mesnil

Commentaires : Le Mesnil, au n°14, chemin de Bonneau, trait de crue sur l'encadrement de la porte d'entrée de la maison d'habitation de la ferme.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : LCI_S_2580 **Date de mise à jour :** 10/02/2022
Auteur : SPC LCI

Vue du site en 2021

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.25455250 / Y: 47.84207700
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 644240 / Y: 6749339
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2545525 / Y: 47.842077
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

27 Septembre 1866

Altitude calculée de l'eau : **110.62 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque gravée**

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_2580_4347 **Date de mise à jour :** 10/02/2022
Auteur : SPC LCI



Vue du repère en 2021

MARQUE

Texte : Texte ilisible
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Moyen
Pérennité : Moyenne **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DIREN Centre

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DIREN Centre
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : marque de crue
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 110.620 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 110.62 m