Commune : **CHALLUY** | Rivière : **La Loire**

La Varenne, maison en ruine

Commentaires : Au lieu-dit la Varenne, maison en ruine à l'ouest de la voie ferrée Nevers/Saincaize et à l'angle de la RD 976 (route de Bourges). Cette maison n'est pas visible de la route, il faut prendre un chemin le long de la voie ferrée qui mène à celle-ci. En août 2021, cette habitation en ruine est envahie de végétation.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : LCI_S_2587 **Date de mise à jour :** 09/02/2022
Auteur : SPC LCI



Vue du chemin vers le site en 2021

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.14762160 / Y: 46.95782500
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 711226 / Y: 6650857.04
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.1476216 / Y: 46.957825
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

19 Octobre 1846

Altitude calculée de l'eau : **176.23 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque gravée**

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_2587_4349 **Date de mise à jour :** 09/02/2022
Auteur : SPC LCI

Vue du repère en 2021

MARQUE

Texte : Crue du 19 octobre 1846
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DIREN Centre

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : Agglomération de Nevers
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : marque de crue
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 176.230 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 176.23 m