Commune : **LE CHAMBON-SUR-LIGNON** | Rivière : **Le Lignon (du Velay)**

Pont du Chambon-sur-Lignon, D151

Commentaires : Sur le Pont du Bourg (Chambon) de la route départementale D151, ce repère de crue se trouve sur la culée amont du pont.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Allier-Cher-Indre
Code : LCI_S_2656 **Date de mise à jour :** 03/03/2022
Auteur : SPC LCI



Vue du site en 2021

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.30108190 / Y: 45.05781600
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 802414 / Y: 6440684.03
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.3010819 / Y: 45.057816
Code Hydro: K04-0300 **Rive de référence:** Droite

8 Octobre 1878

Altitude calculée de l'eau : **931.35 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : Sur la culée amont, rive droite, flèche gravée sur la culée, 5.09 m sous le dessus du trottoir du pont

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_2656_4701 **Date de mise à jour :** 02/03/2022
Auteur : SPC LCI

Vue du repère en 2021

MARQUE

Texte : Texte peu visible : Crue du 8 octobre 1878
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Moyen
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : ETUDE CIDEE POUR LE SICALA DE HAUTE-LOIRE - AVRIL 2007 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : SICALA 43

CABINET LEURENT, GÉOMÈTRE-EXPERT DPLG - 06/10/2008

Méthode : GPS
Organisme : Bureau d'études
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : marque de crue
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 931.350 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 931.35 m